



Дата происшествия:	24.08.2022, 11ч.30мин.
№ происшествия:	№ оCard-10380/2022
Объект:	КТК-Р. Морской терминал. ПУУМ.
Процесс / Оборудование:	Подпорная стена ПСм-20
Местоположение:	Строительная площадка СИКН

ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :

Происшествие без последствий

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ :

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ :

При выполнении работ по установке опалубки для возведения подпорной стены ПСм-20, установлены леса недостаточной высоты. Плотник субподрядной организации производил работы по установке опалубки за пределами строительных лесов на высоте около 10-12м без крепления страховочной привязи. Пострадавших нет, материального ущерба нет.

Непосредственные причины:

- Не укомплектованность строительных лесов (недостаточная высота)
- Работники не воспользовались правом на остановку работ.

Незамедлительные действия: Работы приостановлены, проведена разъяснительная беседа с ОВР и работником, допустившим нарушение. Плотник отстранен от работ на высоте до окончания расследования.

Коренные причины

Допускается пренебрежение правилам безопасности по причине недооценки рисков и допущенного отставания (срок завершения строительства ПСм-20 согласно графику 31.08.2022). Ненадлежащий контроль со стороны ОВР.

ФОТО ФИКСАЦИЯ:



- 4.1. Неудовлетворительное осуществление контроля за деятельностью или за выполнением работ
- 7.3. Потенциальные последствия выявленных опасностей недооценены

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ :

- Провести УТЗ на тему: «Работы на высоте».
- При монтаже опалубки на ПСм-18,19,22 обеспечить высоту лесов, обеспечивающую безопасное выполнение работ на высоте
- Штабу строительства КТК организовать совместно с ООО «Велесстрой» анализ достаточности ресурсов для выполнения СМР, внести корректировки при необходимости.
- Специалистам субподрядной организации усилить контроль за соблюдением требований охраны труда при работе на высоте посредством регулярных инспекций с заполнением чек-листов работ на высоте (не менее 3 в неделю)
- Сотрудникам субподрядной организации провести внеплановый инструктаж по теме работы на высоте с записью в журнале по ОТ на рабочем месте.
- Производителю работ и плотнику пройти внеплановое обучение и тестирование по курсам «материалы обязательные к изучению» и «Работа на высоте» в системе Олимпокс.



ПРАВИЛО № 5: работы на высоте

При работе на высоте соблюдайте меры защиты от падения

Если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы. Применяйте право на остановку работ при необходимости.