



Дата происшествия:

2025

№ происшествия:

Объект:

Работы по сборке лесов
(работы на высоте)

Процесс /
Оборудование:

Местоположение:

Площадка строительства УРД

ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :

Небезопасные действия

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ :

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ:

При выполнении работ на высоте по монтажу лесов допущены нарушения требований ОТ:

1. Работники, допущенные к работам на высоте, не обучены безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
2. Работники, выполнявшие монтаж лесов, не применяли страховочные привязи.

Непосредственные причины:

Количество персонала, обученного методам и приемам безопасного проведения работ на высоте недостаточно для выполнения необходимого объема работ в сжатые сроки (с учетом необходимости выполнения другого вида работ параллельно).

Коренные причины:

1. Приверженность работников и вовлеченность (ОВР пренебрег требованиями о безопасной организации работ на высоте);
2. Обучение/ Компетентность (Персонал, допущенный к выполнению работ на высоте не прошел обучения методам и приемам выполнения работ на высоте);
3. Планирование, управление рисками (Ни ОВР, ни работники не оценили рисков возможного падения с высоты);
4. Процедуры или практика безопасного ведения работ не применяются.

ФОТО ФИКСАЦИЯ :

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ :

- Специалистам ОТ, ПБ и ООС Подрядчика, при проведении работ на высоте осуществлять проверку готовности места проведения работ, включая проверку документов, подтверждающих квалификацию персонала, до допуска бригады к работе;
- Запланировать проведение месячных мероприятий, посвященных ЖВП № 5. В комплексе мероприятий предусмотреть:
 - проведение тестирования в ОКС «Олимпокс-Предприятие» по курсу «БВР. Работа на высоте» работников АО «КТК-Р», а также подрядных/субподрядных организаций, задействованных при организации и выполнении работ на высоте на производственных объектах Компании;
 - организовать демонстрацию на объектах КТК, а также обеспечение распространения видеоматериалов по организации безопасному проведению работ на высоте;
 - организовать проведение внепланового инструктажа работникам подрядных/субподрядных организаций с демонстрацией видеоматериалов, обсуждением коренных причин происшествий и нарушений, связанных с работами на высоте;
 - организовать проведение целевых проверок производственных объектов АО «КТК-Р» в целях обеспечения контроля соблюдения выполнения требований Жизненно Важного Правила №5;
 - организовать проведение на каждом объекте «стоп-часов» с проведением совещаний и обходов производственных объектов с целью выявления рисков, связанных с обеспечением выполнения требований безопасности при проведении работ на высоте.



ПРАВИЛО № 5: работы на высоте

При работе на высоте соблюдайте меры защиты от падения

если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы.
Применяйте право на остановку работ при необходимости.