



Дата происшествия:	10.08.2023 г.
№ происшествия:	CPCLr#0182/2023
Объект:	АО КТК-К НПС Тенгиз.
Процесс / Оборудование:	Передвижение ТС
Местоположение:	НПС Тенгиз, охранная зона

## ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :

**Имущественный ущерб оборудованию, не входящему в состав ОПО**

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ :

## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ :

При проезде под переходом теплотрассы с поднятым кузовом самосвал подрядной организации повредил вышеуказанную коммуникацию, задев ее кузовом. Пострадавших нет.

### Непосредственные причины:

### Незамедлительные действия:

- Самосвал был выведен на безопасное расстояние.
- Опасный участок огорожен сигнальной лентой, установлены информационные плакаты.
- Проведена разъяснительная работа с участниками опасной ситуации.
- Начались работы по восстановлению перехода теплотрассы.

- Водитель перед началом движения не опустил кузов в горизонтально транспортное положение, на раму ТС.
- Водитель отвлеклся на разговоры со сигнальщиком во время управления ТС.
- Сигнальщик, который должен был сопровождать автомобиль, находился непосредственно в кабине ТС рядом с водителем.

### Коренные причины:

#### Обучение/ Компетентность:

- Водитель ТС не ознакомлен с инструкцией по БиОТ для «водителей самосвалов», в которой указано, что движение с поднятым кузовом строго запрещено.

#### Проверки и контроль:

- Отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за территорией объекта (охранная зона)

## ФОТО ФИКСАЦИЯ:



## ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ :

- На объектах АО КТК-К провести «стоп час» по теме: «меры безопасности при эксплуатации грузовых ТС на объектах КТК».
- В местах проезда грузовых транспортных средств под коммуникациями НПС Тенгиз (кабельные эстакады, переходы) установлены специальные «габаритные ворота», для своевременного предупреждения водителей о необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.
- При организации, для проведения работ, проезда строительной техники и автомобильных транспортных средств под ЛЭП и другими коммуникациями в ППР и нарядах допусках рекомендуется предусматривать установку габаритных ворот на расстоянии 10 м в обе стороны, с указанием габарита по высоте, а также вывешиванием плаката. В наряд-допусках необходимо обязательно указывать дополнительные меры безопасности при проезде под коммуникациями.



## ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Соблюдайте требования  
дорожной безопасности

Если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы. Применяйте право на остановку работ при необходимости.